






INDICADOR CENTRADOR




2385-3



Medida en mm




contactos externos



contactos internos



contacto pequeño



Código
2385-3

- Proporciona un centrado rápido y preciso en la configuración de taladrado y fresado